

RELAZIONE DEL DIRIGENTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI UNA RETE SI PROTEZIONE ANTIVOLATILI – SCALA DI SICUREZZA E USCITA TETTO
CIG: ZDF24A37D3

Relazione del 31 AGOSTO 2018 prot. N. 635

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che:

1. a seguito del sopralluogo eseguito dai tecnici dello Spresal dell’ASL TO3 in data 31/5/18 presso il CAD, con particolare riferimento alla scala di sicurezza esterna, sono pervenute il 25/6/18 le seguenti prescrizioni da risolvere entro 60 gg:
 1. verificare l’altezza del parapetto lungo tutta la scala suddetta ed adeguarne l’altezza ad almeno 1 mt;
 2. verificare le prescrizioni capitolari in relazione alle pulizie del piano di calpestio della scala di sicurezza esterna e provvedere ad individuare ed applicare misure di prevenzione.

La presente relazione è relativa all’esecuzione di misure di prevenzione integrative alla pulizia periodica della scala di sicurezza.

Nel capitolato relativo alle pulizie era previsto un passaggio mensile; si è provveduto ad integrarlo prevedendo due passaggi settimanali (prot. 607 del 2/8/18), tuttavia, a causa dell’elevato numero di nidi di volatili presenti, non si ritiene sufficiente l’intervento di pulizia e si è quindi provveduto a richiedere due preventivi per il posizionamento di una rete antivolatili su tutta la scala di sicurezza, in modo da risolvere definitivamente il problema.

Dovendo procedere in urgenza all’esecuzione di tale lavoro, si è provveduto a richiedere tramite posta elettronica preventivi a due Ditte specializzate che, a seguito di sopralluogo hanno presentato le seguenti offerte:

1. Ditta Antiparasit sas (prot. 579 del 19/7/18) – totale € 4.850,00
2. Ditta SIADD IGEN Service srl (prot. 600 del 27/7/18) – totale € 3.040,00.

Verificata la convenienza dell’offerta della Ditta SIADD, si è richiesta un’integrazione al preventivo poiché si ritiene necessario installare una rete anche sul lato opposto del tetto in modo da mantenere puliti sia l’accesso al tetto medesimo tramite la scala interna, sia il locale sottotetto (allo sbarco del montacarichi), anch’esso infestato da piccioni, nonché provvedere all’installazione di una lamiera zincata sul tetto (con l’occasione del posizionamento di un mezzo di sollevamento) in corrispondenza della scala interna in modo da limitare l’infiltrazione di acqua piovana nella scala stessa. Tali lavori ammontano ad ulteriori 2.940€ (prot. 601 del 27/7/18).

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

questa amministrazione procede ad affidare i lavori sopra descritti alla Ditta SIADD srl per un importo complessivo massimo di € 6.000,00, previa richiesta e verifica della documentazione amministrativa che dovrà pervenire prima dell’inizio dei lavori. .

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Cristina BERGESE
(Firmato in originale)